

Svařovací tabulka pro STH 160 pro dimenzi 50 - 160 mm pro PP											
Dim (mm)	Síla stěny (mm)	Tlaková řada (PN)	SDR	Orovn. tlak (bar)	Natav. tlak (bar)	Výška nákrúžku (mm)	Doba nahříván (s)	Doba přestavení max. (s)	Náběh tlaku (s)	Svařovací přítlač (bar)	Doba chladnut (min)
50	8,4		6	2	1	1	136	6	9	2	15
63	5,8	15,5	11	2	1	0,5	94	5	8	2	10
63	8,7	24,5	7,4	3	1	1	141	6	9	3	16
63	10,5		6	3	1	1	167	6	10	3	19
75	4,3	9,3	17,6	2	1	0,5	66	5	6	2	6
75	6,9	15,5	11	3	1	0,5	116	5	8	3	12
75	10,4	24,5	7,4	4	1	1	166	6	10	4	19
75	12,5		6	4	1	1	186	8	11	4	21
90	3,5	6,2	26	2	1	0,5	58	4	6	2	6
90	5,1	9,3	17,6	3	1	0,5	81	5	7	3	8
90	8,2	15,5	11	4	1	1	133	6	9	4	15
90	12,4	24,5	7,4	5	1	1	184	8	11	5	21
90	15,0		6	6	1	1	232	8	13	6	25
110	3,5	4,9	33	2	1	0,5	58	4	6	2	6
110	4,3	6,2	26	3	1	0,5	66	5	6	3	6
110	6,3	9,3	17,6	4	1	0,5	104	5	8	4	11
110	10,0	15,5	11	6	1	1	160	6	10	6	18
110	15,2	24,5	7,4	8	1	1	235	8	13	8	26
110	18,4		6	9	1	1	294	8	16	9	31
125	3,1	3,9	41	2	1	0,5	51	4	6	2	6
125	3,9	4,9	33	3	1	0,5	66	4	6	3	6
125	4,9	6,2	26	3	1	0,5	77	5	7	3	8
125	7,1	9,3	17,6	5	1	1	117	6	9	5	13
125	11,4	15,5	11	7	1	1	180	6	10	7	20
125	17,3	24,5	7,4	10	1	1	274	8	15	10	29
125	20,9		6	11	2	1,5	296	10	17	11	32
140	3,5	3,9	41	3	1	0,5	58	4	6	3	6
140	4,4	4,9	33	3	1	0,5	67	5	7	3	7
140	5,4	6,2	26	4	1	0,5	87	5	7	4	9
140	8,0	9,3	17,6	6	1	1	130	6	9	6	14
140	12,8	15,5	11	9	1	1	192	8	11	9	22
140	19,3	24,5	7,4	12	2	1	311	8	16	12	32
140	23,4		6	14	2	1,5	315	10	19	14	37
160	3,9	3,9	41	4	1	0,5	66	4	6	4	6
160	5,0	4,9	33	4	1	0,5	79	5	7	4	8

Svařovací tabulka pro STH 160 pro dimenzi 50 - 160 mm pro PP

Dim (mm)	Síla stěny (mm)	Tlaková řada (PN)	SDR	Orovn. tlak (bar)	Natav. tlak (bar)	Výška nákružku (mm)	Doba nahřívání (s)	Doba přestavení max. (s)	Náběh tlaku (s)	Svařovací přítlak (bar)	Doba chladnut (min)
160	6,2	6,2	26	5	1	0,5	102	5	8	5	11
160	9,1	9,3	17,6	7	1	1	147	6	9	7	16
160	14,6	15,5	11	11	2	1	224	8	12	11	24
160	22,1	24,5	7,4	16	2	1,5	305	10	18	16	34
160	26,7		6	18	2	1,5	339	10	21	18	43